

Mannerheimintie 75 ja Mannerheimintie 87-89 ikkunoiden huolto



Molempiin yhtiöihin on vaihdettu puu-alumiini-ikkunat. Ikkunoiden vaihto on tapahtunut suurin piirtein samaan aikaan ja molemmissa taloyhtiöissä on saman malliset ikkunat.

Mannerheimintie 75 huollettiin marras-joulukuussa 2019 ja Mannerheimintie 87-89 huollettiin syys-marraskuussa 2020. Huollettavia puitteita ja ovia molemmissa yhtiöissä oli yhteensä yli 1200.

Työ sisälsi:

- **Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuiteeseen.** *Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.*
- **Uudet silikoni tiivisteet ulkopuiteeseen.** Molemmissa yhtiöissä ulkopuiteiden tiivisteet olivat erittäin huonossa kunnossa. Kunnolliset tiivisteet estävät veden pääsyä ikkunoiden väliin.
- **Tuuletusikkunoiden mekanismien huolto.** *Tuuletusikkunoiden kytkennät ja pitkäsulkijat huollettiin. Rikkoontuneet vaihdettiin uusiin.*
- **Lasit kiinnitettiin uudelleen puiteeseen.** *Ikkunoiden ”helinä” loppuu, säänkestävyys paranee ja ikkunat toimivat paremmin.*
- **Puiteiden käynnit säädettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu’ut, lukot ja pitkäsulkimet huollettiin.** *Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus paranivat*
- **Rikkoontuneet karmitulpat korvattiin uusilla.**
- **Parvekeovet huollettiin.** *Parvekeovet huollettiin, toiminta varmistettiin. Yksi tiivistekerta vaihdettiin uuteen ja pitkäsulkijat huollettiin, rikkoontuneet vaihdettiin uusiin.*